

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无棣县小泊镇10kV农网补集中式光伏电站 编号:

|           |                                                                                                |                 |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 南通市中南建设工程有限公司                                                                                  | 监理单位            | 正衡监理              |
| 检查时间      | 2016.11.12.                                                                                    | 检查地点            | 施工区、生活区           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 临时用电组织合理, 施工机械设备运行正常, 施工区项目部安排专职人员定期进行检查, 安全标语标牌良好。                                            |                 |                   |
| 存在问题      | 1. 厂房焊接时施工区未放消防器材。<br>2. 生活区宿舍取暖器材离衣物太近。                                                       |                 |                   |
| 整改要求      | 1. 厂房焊接时必须配备灭火器。<br>2. 生活区宿舍取暖器材必须跟衣物隔开。                                                       |                 |                   |
| 检查人       | 孙海宇                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 孙海宇<br>2016.11.12 |
| 整改情况      | 现场整改完毕。<br>整改负责人: 孙海宇 日期 2016.11.13                                                            |                 |                   |
| 复查意见      | 经审查, 整改完毕, 符合要求。<br>复查人: 孙海宇 日期 2016.11.13                                                     |                 |                   |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。