

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 元阳县小江镇10千伏农网升级改造光伏电站项目 编号:

施工单位	南通市中南建设工程有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2016.11.14		检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	临时用电组织合理, 施工机械设备运行正常, 施工项目安全管理人员定期检查, 安全标语标牌良好。			
存在问题	1. 5区大棚之间接地扁铁焊接不符合要求。 个别施工作业人员未佩戴安全中帽			
整改要求	① 接地扁铁焊接必须满焊, 且焊接面积应符合设计要求。 ② 现场施工人员必须正确佩戴安全中帽。			
检查人	张迎高	施工项目部 签收人/日期	2016.11.14	
整改情况	现场已整改完毕 整改负责人: 张迎高 日期 2016.11.15			
复查意见	经审查, 整改完毕, 符合要求 复查人: 张迎高 日期 2016.11.15			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。