

安全检查记录表

工程名称：山东月儿太阳能科技有限公司分布式光伏发电项目一期 10MW 太阳能光伏发电

检查日期：2017 年 3 月 7 日

检查人员：王林、王健

序号	隐患区域	隐患描述	整改措施	整改负责人
1	同创彩钢瓦屋顶	工人未带安全帽	口头警告，但无态度，进行罚款，提高施工人员自身安全意识	王林
2	维特新生产车间	上屋顶的梯子任何保护措施	现已在梯子周围焊接铁笼	王林
3	同创厂区	全厂区上屋顶的脚手架无安保措施	已在脚手架安装保护网	王健
4	美凯华车棚	在安装组件是工人未佩戴安全带	已下安全违章罚款单	王林
5	海成生产车间	彩钢瓦微下榻，应施工人员踩到彩钢带	在彩钢瓦屋顶行走通道放置木板，防止施工时发生意外，且保护彩钢瓦	王林
6	同创厂区顶管	在顶管时未设置安全警戒线	已下安全违章罚款单	王林

