

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东月儿太阳能科技有限公司分布式发电项目一期

编号: 001

施工单位	江苏磐固建设工程有限公司	监理单位	正衡监理公司
检查时间	2016.11.8.	检查地点	维特新
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工检查: 彩钢厂房钢梁加斜支撑及安装 T 型钢进行加固和焊接。		
存在问题	钢结构安装组对的焊道间隙不均匀, 焊道外观检查不合格。		
整改要求	对于上述问题提出整改, 处理组对焊缝间隙和焊道外观质量。		
检查人	王林 2016.11.8.	施工项目部 签收人/日期	裴叔 2016.11.8
整改情况	监理工作编号: ZHJL-XST-001 整改负责人: 裴叔 日期 2016.11.8		
复查意见	加强施工管理, 确保施工质量, 检查合格 复查人: 王林 日期 2016.11.11		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。