

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东月儿太阳能科技有限公司分布式发电项目一期

编号: 002

施工单位	江苏磐固建设工程有限公司		监理单位	正衡监理公司
检查时间	2016.11.9.		检查地点	维特新
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	现场施工检查: 彩钢厂房钢梁加斜支撑及安装 T 型钢进行加固和焊接。			
存在问题	1、现场对管材下料气割时, 氧化铁末清理干净就进行组对焊接。			
整改要求	要求施工单位现场管理人员, 加强施工质量管理, 现场气割的氧化铁必须清理干净后方可进行组对焊接。			
检查人	王林 2016.11.9.		施工项目部 签收人/日期	王林 2016.11.9.
整改情况	监理工作编号: ZHJL-XST-002 整改负责人: 王林 日期 2016.11.9			
复查意见	现场气割下料检查, 氧化铁清理不净, 检查合格。 复查人: 王林 日期 2016.11.11.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。