

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东月儿太阳能科技有限公司分布式发电项目一期

编号: 003

施工单位	江苏省江建集团有限公司	监理单位	正衡监理公司
检查时间	2017.1.11.	检查地点	同创、美凯华
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对两个单位施工现场检查: 两个厂区办公楼门前搭建车棚土建必须按照设计图纸施工。		
存在问题	车棚基坑施工未按图纸施工。		
整改要求	要求施工单位现场管理人员, 必须按照图纸进行施工, 加强施工质量管理。		
检查人	王林 2017.1.11.	施工项目部 签收人/日期	贾德军 2017.1.11.
整改情况	监理工作编号: ZHJL-XST-003 整改负责人: 张健 日期 2017.1.11		
复查意见	同创车棚未按图纸施工。现已暂时停工待考。 节后按图既施工。 复查人: 王林 日期 2017.1.12.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。