

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东月儿太阳能科技有限公司分布式发电项目一期

编号: 004

施工单位	江苏省江建集团有限公司		监理单位	正衡监理公司
检查时间	2017.1.11.		检查地点	鑫茂
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	关于鑫茂彩钢厂房顶光伏板安装不规范一事。			
存在问题	1、鑫茂彩钢厂房组件安装的不规范,光伏板安装板与板的缝隙不均匀。 2、在彩钢厂房顶上施工作业人员,在踩踏彩钢瓦时、有的施工作业人员已踩到彩瓦上的棱角上了,特容易踩坏变形。			
整改要求	要求施工单位现场管理人员,加强施工质量管理。			
检查人	王林. 2017.1.11.		施工项目部 签收人/日期	贾德星、2017.1.11.
整改情况	监理工作编号: ZHJL-XST-004 整改负责人: 张健 日期 2017.1.11			
复查意见	符合规范要求. 验收合格. 复查人: 王林 日期 2017.01.13			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。