

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 内蒙古清佑新能源科技有限公司察右中旗 40MW (二期 10MW) 光伏发电项目

编号: 001

施工单位	江苏华能建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 5 日		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	16#一组方正让大风吹到			
存在问题	灌桩时混凝土受冻强度不够			
整改要求	从新打桩或者进一步维护 16#, 已下发监理通知			
检查人	宿春宇	施工项目部 签收人/日期	钱浩东	
整改情况	已整改后符合验收 整改负责人: 林洪兴 日期: 4月6日			
复查意见	经整改后符合要求  日期: 4月5日			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。