

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号: 002

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	监理单位	泰州乐叶光伏科技有限公司
检查时间	2017 年 3 月 7 日	检查地点	1#箱变基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1#箱变基础土方开挖 (图纸基础深度为-600mm), 1#箱变位于厂区内的绿化地带, 已经与设计院联系过, 设计院的要求是必须开挖到老土层且保证基础深度		
存在问题	经检查, 1#箱变基础开挖, 有局部没有开挖到老土层		
整改要求	要求施工单位对局部存在没有开挖至老土层的地方, 继续深挖至老土层, 防止后期的不均匀沉降。		
检查人	耿传辉	施工项目部 签收人/日期	李志平 2017.3.7
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。