

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号: 003

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	监理单位	泰州乐叶光伏科技有限公司
检查时间	2017 年 3 月 8 日	检查地点	1#箱变基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#箱变基础钢筋绑扎情况进行验收检查		
存在问题	经检查, 1#箱变基础钢筋绑扎存在局部缺少钢筋 (即绑扎的钢筋数量不够)		
整改要求	要求施工单位对缺少钢筋的部位进行整改, 补加钢筋, 达到图纸设计要求		
检查人	李传辉	施工项目部 签收人/日期	李志平 2017.3.8
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。