

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号: 004

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	监理单位	泰州乐叶光伏科技有限公司
检查时间	2017 年 3 月 23 日	检查地点	厂房屋顶浇筑的混凝土支墩
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对厂房屋顶混凝土浇筑支墩的截面尺寸大小、高度、位置及浇筑质量进行检查		
存在问题	经检查, 浇筑的个别支墩混凝土没有以立柱为中心居中, 个别支墩存在涨模情况		
整改要求	要求你单位在厂房屋顶混凝土支墩浇筑施工的过程中, 要严格按建设单位要求和设计单位出具的混凝土柱脚方案进行施工, 以立柱为中心浇筑混凝土支墩, 保证混凝土支墩的截面尺寸大小、高度及位置能满足要求, 做好模板的固定工作, 消除涨模情况, 并做好混凝土支墩的养护及资料报审工作 (已发监理通知单 006)		
检查人	李传辉	施工项目部 签收人/日期	李长平 2017.3.23
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。