

监理检查记录表

工程名称：泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号：008

施工单位	江苏华能建设工程集团有限	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.17	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查。 2 安全体系及实施检查 3 现场安全文明控制与管理 4 施工现场安全状况		
存在问题	1 厂房屋顶上施工剩余钢筋堆放比较杂乱 2 厂房屋顶上部分螺丝有脱落 3 现场施工安全帽佩戴不规范应佩戴好帽带		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，于一周内整改完毕并让监理复检。		
检查人	张天程 2017.6.17	施工项目部 签收人/日期	陈恒超 2017.6.17
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		