

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 嘉善地区 9000.9KWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-JLJC-001

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 9 月 5 日	检查地点	嘉兴永航汽车配件有限公司 453.75 分布式光伏发电项目
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	经与业主、总包、施工单位一起对（晋亿、晋正、晋椿、永航）已安装完成的组件支架进行初步验收。		
存在问题	1) 部分螺丝生锈；没有紧固到位。 2) 横担过长，没有及时处理		
整改要求	下发监理通知单(编号: KMJS-001),限 3 日内整改。		
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	伍林 2016.9.7.
整改情况	已按要求完成了支架紧固及螺丝更换,横担处理。 整改负责人: 王长龙 日期 2016.9.8		
复查意见	复查人: 段光林 日期 2016.9.8		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

17-3-6 10:32