




GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 嘉善地区 9000.9KWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-JLJC-004

施工单位	中机国能浙江工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 10 月 10 日		检查地点	浙江升豪机械有限公司 2032.8KW 分布式光伏发电项目
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	今(11月10日)我监理人员在巡视施工现场时,发现浙江升豪机械有限公司安装的导轨夹具时螺丝没有紧固到位。			
存在问题	发现浙江升豪机械有限公司安装的导轨夹具时螺丝没有紧固到位。			
整改要求	下发监理通知单(编号: KMJS-006),限 2 日内整改。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2016.11.10
整改情况	已知施工队自行整改,并投照前2张图验收要求整改。 整改负责人:  日期 2016.11.12			
复查意见	符合要求整改。 复查人:  日期 2016.11.13			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

17-3-6 10:32