

监理检查记录表

工程名称: 诸暨鼎新新能源328MW分布式光伏项目 编号: ZJDH-JCJL-20170219

施工单位	浙江鼎新电子科技有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.2.19	检查地点	东畈项目土建
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	箱变基础施工.		
存在问题	1. 基槽浮土未清理干净. 2. 未打控层水已砌筑基础墙. 3. 沙、石、水泥原材料未见合格证. 4. 砂浆未见配合比报告 5. 现场部分人员未戴安全帽		
整改要求	1. 2点按施工设计图纸要求整改. 3. 4点尽快将合格证与报告报送监理部. 5. 未戴安全帽不予进入施工现场施工		
检查人	杨旭. 董庆霖	施工项目部 签收人/日期	2017.2.19 杨旭
整改情况	已完成整改 整改负责人: 杨旭 日期: 2017.2.19 		
复查意见	复查后合格、准予进行下一步施工. 复查人: 杨旭 日期: 2017.2.19		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。