

监理检查记录表

工程名称: 诸暨鼎辉新能源3.28MW分布式光伏项目

编号: ZJ04-1016-2016.12.16

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2016.12.16	检查地点	建业项目土建
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	箱变基础施工.		
存在问题	1. 基础墙砌筑缝隙过多. 2. 钢筋捆扎不达标. 3. 施工人员个别缺少安全帽.		
整改要求	1. 对存在缝隙墙体进行整改. 2. 钢筋捆扎设计要求重新捆扎. 3. 未戴安全帽不得进入施工现场		
检查人	杨旭, 王超.	施工项目部 签收人/日期	2016.12.16 朱海龙
整改情况	已完成整改 整改负责人: 朱海龙 日期		
复查意见	检查后合格, 准予进入下一步施工. 复查人: 杨旭 日期 2016.12.17		



- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。