

监理检查记录表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-009

施工单位	四川锦龙电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.05.20		检查地点	生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	临时用电组织合理，施工机械设备工作正常，施工项目部安排专人定期检查，安全标语、标牌良好。			
存在问题	1. 生活垃圾未及时清理			
整改要求	1. 生活区垃圾必须及时清理，并做好卫生防疫工作			
检查人	叶军秋		施工项目部 签收人/日期	李师
整改情况	已整改 整改负责人：李师 日期：2018.05.20			
复查意见	已按要求整改完毕。 复查人：叶军秋 日期：2018.05.24			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

