

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-0012

施工单位	四川锦龙电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.06.21		检查地点	光伏区、升压站管理区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	临时用电组织合理, 施工机械设备正常, 施工项目部安排人定期检查, 安全标语、标牌良好。			
存在问题	1、个别施工人员未佩戴安全帽; 2、组件边缘与檩条距离未统一; 3、施工现场垃圾未及时处理。 4、施工质量控制力度较弱, 对现场施工管控力度不足。			
整改要求	1、要求现场施工人员必须正确佩戴安全帽; 2、组件边缘高差及整体平整度应加强控制; 3、施工现场垃圾需及时处理; 4、加强施工质量的控制力度和对现场施工的管理力度。			
检查人	刘柄均	施工项目部 签收人/日期	廖跟乾	
整改情况	以整改 整改负责人: 廖跟乾 日期 2018.6.21.			
复查意见	已按要求整改完毕。 复查人: 刘柄均 日期 2018.06.22			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。