

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-0013

|           |                                                                                                |                 |                  |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 施工单位      | 四川锦龙电力建设有限公司                                                                                   |                 | 监理单位             | 常州正衡电力工程代理有限公司 |
| 检查时间      | 2018.06.21                                                                                     |                 | 检查地点             | 光伏区、升压站管理区     |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |                |
| 施工及检查情况简述 | 临时用电组织合理, 施工机械设备正常, 施工项目部安排人定期检查, 安全标语、标牌良好。                                                   |                 |                  |                |
| 存在问题      | 1、个别施工人员未佩戴安全帽;                                                                                |                 |                  |                |
| 整改要求      | 1、要求现场施工人员必须正确佩戴安全帽;                                                                           |                 |                  |                |
| 检查人       | 刘柄均                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 廖跟乾<br>2018.6.28 |                |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人: 廖跟乾 日期 2018.6.28                                                                 |                 |                  |                |
| 复查意见      | 已按要求整改完毕<br>复查人: 刘柄均 日期 2018.06.28                                                             |                 |                  |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。