

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-0014

施工单位	四川锦龙电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 工程代理有限公司
检查时间	2018.07.05		检查地点	光伏区、升压站管理区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	临时用电组织合理, 施工机械设备正常, 施工项目部安排人定期 检查, 安全标语、标牌良好。			
存在问题	1、个别施工人员未佩戴安全帽; 2、施工现场垃圾未及时清理。			
整改要求	1、要求现场施工人员必须正确佩戴安全帽; 2、施工现场垃圾需及时处理。			
检查人	刘林丙均	施工项目部 签收人/日期	眉跟乾 2018.7.5	
整改情况	已整改 整改负责人: 眉跟乾 日期 2018.7.5.			
复查意见	已按要求整改完毕 复查人: 刘林丙均 日期 2018.07.06			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

