

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-0020

施工单位	四川锦龙电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2018.08.16		检查地点	光伏区、升压站管理区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	临时用电组织合理, 施工机械设备正常, 施工项目部安排人定期检查, 安全标语、标牌良好。			
存在问题	1、升压站临时用电安排不合理存在乱拉乱接现象, 走线凌乱; 2、施工质量控制力度较弱, 对现场施工管控力度不足。			
整改要求	1、需按规范要求合理布置临时用电, 要严格实行“一机一闸一漏保”, 漏保动作应正确可靠, 不得一闸多接或设置分路开关, 断路器上应贴有标牌、标签指示负载名称, 不得使用裸露电缆线及护套线, 配电箱及所有负载金属外壳必须有可靠接地, 必须确保施工用电安全; 2、加强对个施工队的管理力度, 加强对施工现场的质量控制。			
检查人	刘炳均	施工项目部 签收人/日期	廖跟乾 2018.8.16	
整改情况	已整改 整改负责人: 廖跟乾 日期 2018.8.16			
复查意见	已按要求整改完成 复查人: 刘炳均 日期 2018.08.17			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

