

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-0021

施工单位	四川锦龙电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2018.08.29		检查地点	光伏区、升压站管理区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	临时用电组织合理, 施工机械设备正常, 施工项目部安排人定期检查, 安全标语、标牌良好。			
存在问题	1、升压站个别施工人员未佩戴安全帽; 2、升压站施工材料堆放杂乱。			
整改要求	1、要求现场施工人员必须正确佩戴安全帽; 2、要求升压站施工材料必须整齐合理的堆放。			
检查人	王洪光	施工项目部 签收人/日期	唐跟朝 2018.8.29.	
整改情况	已整改 整改负责人: 唐跟朝 日期 2018.8.30.			
复查意见	已按要求, 整改完成. 复查人: 王洪光 日期 2018.8.30			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

