

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 西昌市西昌县国青水库20m³/h渔业供水发电工程 编号:

施工单位	四川锦龙电力建设有限公司		监理单位	正源监理
检查时间	2017年3月10日		检查地点	渔业设施护坡
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	渔业设施护坡砌筑、沟渠所采用的砂浆标号不足, 不符合设计要求			
存在问题	砂浆标号不足, 达不到强度			
整改要求	对前期进行返工处理, 拌制砂浆时严格按照设计、试验室给出配合比进行拌制。			
检查人	史朝 2017.3.10		施工项目部 签收人/日期	李芳 2017.3.10
整改情况	经检查, 渔业设施已对上述问题进行整改返工, 整改合格。 整改负责人: 袁子 日期 2017.3.13			
复查意见	经复查, 已按要求整改完成。 复查人: 史朝 日期 2017.3.13			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。