

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 成都市西溪湿地公园2014年滇池生态景观提升项目 编号:

施工单位	四川锦宏建设工程有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2017年3月29日	检查地点	滇池路排污沉淀池
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	排污沉淀池钢制顶盖		
存在问题	排污沉淀池钢制顶盖底面未刷防锈漆及面漆。		
整改要求	底面按设计厚度涂刷防锈面漆。		
检查人	史朝 2017.3.29.	施工项目部 签收人/日期	李芳 2017.3.29
整改情况	经检查,排污沉淀池已按要求在钢制顶盖涂刷底漆 整改合格		
	整改负责人: 敖宇 日期 2017.4.2		
复查意见	经复查,已按要求整改到位		
	复查人: 史朝 日期 2017.4.3		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。