

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号： 001

施工单位	四川锦龙电力建设有限公司		监理单位	正德监理
检查时间	2017. 11. 14		检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场抽查发现施工用电不规范，不符合安全用电标准。			
存在问题	现场用电存在安全隐患			
整改要求	按规范要求，设置用电设备			
检查人	李伟君、王洪磊、叶重庆	施工项目部 签收人/日期	吴文科	
整改情况	现场已整改完毕 整改负责人：吴文科 日期 2017.11.15			
复查意见	已整改 复查人：李伟君、王洪磊 日期 2017.11.15			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。