

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-003

|               |                                                                                                                                                                                |  |                 |                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------------|
| 施工单位          | 四川锦龙电力建设有限公司                                                                                                                                                                   |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程<br>工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 2018.01.15                                                                                                                                                                     |  | 检查地点            | 光伏区、综合楼              |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                 |  |                 |                      |
| 施工及检查<br>情况简述 | 光伏区年前施工已经完成, 施工人员已撤场, 但施工后现场存在很多质量问题和安全隐患:                                                                                                                                     |  |                 |                      |
| 存在问题          | 1、管理区综合楼临时用电存在乱拉乱接现象, 配电箱内电线一闸多接, 走线凌乱;<br>2、现场安全标语及警示标志缺少, 临边未做防护;<br>3、管理区个别施工人员及现场管理人员未戴安全帽;<br>4、综合楼消防水池未设置临边维护。<br>5、光伏区围栏多处已损坏;<br>6、光伏区桥架盖板多处呈悬空状态;<br>7、光伏区多个箱变高压室门未关; |  |                 |                      |
| 整改要求          | 按照规范及业主提出的要求整改                                                                                                                                                                 |  |                 |                      |
| 检查人           | 李伟民、王江林、王洪亮、王川新、张新                                                                                                                                                             |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 孙梅明                  |
| 整改情况          | 已按要求整改<br>整改负责人: 张轩 日期: 2018.01.19                                                                                                                                             |  |                 |                      |
| 复查意见          | 已整改。<br>复查人: 李伟民 日期: 2018.01.20                                                                                                                                                |  |                 |                      |