



西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目节前安全检查记录

主题：安全

时间：2018 年 01 月 31 日 下午 09：30

地点：光伏场区及管理区

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理部

主持：王红林

前言：由业主组织于 2018 年 01 月 31 日下午 09：30 时“西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位共同进行节前工地安全检查，存在问题如下：

一、光伏区问题：

- 1、渔业设施处存在个别桥架及桥架盖板散落未归整于一处，要求整理后统一存放；
- 2、渔业设施未见安保人员，要求安保人员 24 小时在岗，做好现场物资保管工作；

二、综合楼：

1、配电箱必须关好门并挂有防触电安全警示标志，现场安保人员不定时现场巡视，防止触电等安全事故发生；

2、现场护套线及对绞线不得使用，不使用的电缆线及时清理，使用中的电缆线沿地敷设必须穿管；

3、油箱堆放处必须设有警示牌，周围严禁有火源；


4、损坏的围栏应及时清理干净，现场垃圾应组织人员清理，保证场容场貌的整洁；

5、生活区注意防火、防电，做到人离火灭，人离电断，并放置好灭火器；

6、生活区不使用的临时棚应及时拆除；

三、重点质量问题：

1、管理区四周土方必须清理出场，标高应为光伏区原土标高，且不得采用往四周散开的处理方式，若由于施工单位未清理土方，导致村民阻工等类似纠纷，业主将不支付工程款，请施工单位引起重视；





记录人: 叶重庆

日期: 2018年1月31日星期三



张gy 2018.1.31

数据 讲话

专业 解答 3