

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-004

|               |                                                                                                                   |  |                 |                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 施工单位          | 四川锦龙电力建设有限公司                                                                                                      |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程<br>监理有限公司 |
| 检查时间          | 2018.03.22                                                                                                        |  | 检查地点            | 综合楼                |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                    |  |                 |                    |
| 施工及检查<br>情况简述 | 施工现场存在质量问题和安全隐患:                                                                                                  |  |                 |                    |
| 存在问题          | 1、管理区综合楼临时用电存在乱拉乱接现象,配电箱内电线一闸多接,走线凌乱;<br>2、现场安全标语及警示标志缺少,临边未做防护;<br>3、管理区个别施工人员及现场管理人员未戴安全帽;<br>4、综合楼消防水池未设置临边维护。 |  |                 |                    |
| 整改要求          | 按照规范及业主提出的要求整改                                                                                                    |  |                 |                    |
| 检查人           | 李伟君 叶重庆 王洪磊                                                                                                       |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 孙楷明                |
| 整改情况          | 已按要求整改完成<br>整改负责人: 孙楷明 日期 2018.3.23                                                                               |  |                 |                    |
| 复查意见          | 已按要求整改<br>复查人: 李伟君 日期 2018.3.23                                                                                   |  |                 |                    |