

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-006

施工单位	四川锦龙电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2018.04.12		检查地点	综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期		☐ 专项	
施工及检查 情况简述	施工现场存在质量问题和安全隐患;			
存在问题	1. 配电箱应完好无损, 严格执行“一机一闸一漏保”; 2. 电源线必须完好无损, 不得使用裸露; 3. 电器设备及配电箱必须设置可靠的接地保护; 4. 过路电源线必须穿管敷设或架空保护; 5. 电源线不得私拉乱接, 接头和固定点必须采取绝缘保护; 6. 易燃物存放处要设置灭火器 7. 施工现场必须悬挂安全警示标志牌; 8. 清理现场施工垃圾和杂物, 剩余施工材料要集中堆放整齐; 劳保用品必须佩戴整齐;			
整改要求	按照规范及业主提出的要求整改			
检查人	李保君 叶重庆 王洪彪		施工项目部 签收人/日期	孙博明
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 孙博明 日期 2018.4.14			
复查意见	已按要求整改 复查人: 李保君 日期 2018.4.14			