

GFDZJBM14： 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号： ZHJL-007

施工单位	四川锦龙电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2018.04.19		检查地点	综合楼
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查 情况简述	施工现场存在质量问题和安全隐患；			
存在问题	1、电缆线接头处保护方法不妥，电缆线离地高度不符合规范要求； 2、现场施工垃圾未存放在规定区域；			
整改要求	按照规范及业主提出的要求整改			
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况			整改负责人：	日期
复查意见			复查人：	日期