

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-008

施工单位	四川锦龙电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.05.08		检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	光伏组件到场, 为保障后期组件安装的整体质量, 先进行试安装, 今由业主、监理、总包三方共同对试安装质量、安全现场检查,			
存在问题	1、压块与组件接触面不到位; 2、个别施工人员未佩戴安全帽; 3、组件边缘到檩条的距离未统一; 4、组件集中堆放存在易损风险; 5、组件边缘高差及整体平整度应加强控制, 有待提高; 6、施工现场垃圾未及时处理;			
整改要求	现场整改, 且要求按规范组织施工			
检查人	叶重秋 李保君	施工项目部 签收人/日期	李师 2018.5.8	
整改情况	已整改 整改负责人: 李师 日期: 2018.5.8			
复查意见	已按要求整改。 复查人: 叶重秋 日期: 2018.5.8			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建