

GFDZJBM14：监理检查记录表

### 监理检查记录表

工程名称：平湖聚晖新能源有限公司平湖4.330703MW<sub>p</sub>分布式光伏发电项目 编号：CZZH-HJC-010

中机国能浙江工程有限公司 项目 4.330/0.3MPa 分布式光伏发电项目 编号: CZZH-JLJC-010			
施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年3月24日	检查地点	
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	今(3月24日)至中德企业园 4号房巡视, 检查 4号厂房电池组件安装情况, 并巡视 5号厂房桥架安装。 <b>[REDACTED]</b>		
存在问题	① 发现电池组件安装角度不符合设计要求 ② 发现 5号厂房屋面施工中使用简易设施吊装材料。		
整改要求	下发通知单 编号: PHJH-TZD-004		
检查人	赵鹏	施工项目部签收人/日期	赵鹏 2017.3.24
整改情况	整改负责人: 赵鹏 日期 2017.3.25		
复查意见	合格		
	复查人:	赵鹏	日期 2017.3.26

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

3. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期：专项检查时可根据需要附检查纲要。