

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 平湖经济开发区资产管理有限公司一期 1027KWp 屋顶光伏发电项目

编号: 03

|               |                                                                                                |                 |      |                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------------|
| 施工单位          | 中机国能浙江工程有限公司                                                                                   |                 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监<br>理有限公司 |
| 检查时间          | 2017.3.24                                                                                      |                 | 检查地点 | 申德企业园              |
| 检查类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |      |                    |
| 施工及检查<br>情况简述 | 我监理人员在申德厂区巡视,发现该施工队存在以下<br>问题:                                                                 |                 |      |                    |
| 存在问题          | (1) 桥架接地不规范。<br>(2) 汇流箱接地线未按规定采用双色线。<br>(3) 箱变箱体接地不符合规范要求。                                     |                 |      |                    |
| 整改要求          | 下发监理通知单 (PHJH-TZD-003)                                                                         |                 |      |                    |
| 检查人           | 王时成                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张鹏飞  |                    |
| 整改情况          | 整改负责人:      日期                                                                                 |                 |      |                    |
| 复查意见          | 复查人:      日期                                                                                   |                 |      |                    |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。