

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 平湖经济开发区资产管理有限公司一期 1027KWp 屋顶光伏发电项目

编号: 05

|           |                                                                                                |                 |      |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------|
| 施工单位      | 中机国能浙江工程有限公司                                                                                   |                 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.4.5                                                                                       |                 | 检查地点 | 中德园区           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |      |                |
| 施工及检查情况简述 | 在中德企业园施工2现场巡视发现, 组件支架螺栓大部分松动没紧固, 还有压块有未紧固的..                                                   |                 |      |                |
| 存在问题      | (1) 组件支架螺栓松动.<br>(2) 压块未紧固.                                                                    |                 |      |                |
| 整改要求      | 下发监理工程师通知单(编号: PHJH-TJ0-04)                                                                    |                 |      |                |
| 检查人       | 赵明飞                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 孙燕飞  |                |
| 整改情况      | 整改负责人: _____ 日期: _____                                                                         |                 |      |                |
| 复查意见      | 复查人: _____ 日期: _____                                                                           |                 |      |                |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。