

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 杭州聚晖新能源有限公司 603.86 千瓦分布式光伏发电项目 (万华)

编号: 001

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/1/2	检查地点	万华园区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	支架安装		
存在问题	1、支架弹垫未放, 2、个别支架有轻微晃动		
整改要求	1、按设计要求及时整改 2、对所有螺栓禁锢自检		
检查人	殷光林	施工项目部 签收人/日期	殷光伟
整改情况	待整改 整改负责人: 殷光伟 日期 2017.1.2		
复查意见	已整改 复查人: 殷光林 日期 2017.1.15		

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。