

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 杭州聚晖新能源有限公司 1999.65 千瓦分布式光伏发电项目 (万事利) 编号: 002

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/5/31	检查地点	万事利厂区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	桥架安装		
存在问题	1、桥架连接处间隙过大, 2、桥架口处存在毛刺现象, 3、桥架安装不平整, 高低不平。		
整改要求	1、 按规范要求调节间隙, 2、 对所有毛刺进行处理, 3、 对高低不平处整改。		
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	殷贤伟
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	已整改 复查人: 段光林 日期: 2017.6.15		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。