

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 杭州聚晖新能源有限公司 603.86 千瓦分布式光伏发电项目 (万华)

编号: 002

施工单位	中机国能浙江工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/1/15		检查地点	万华园区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	组件安装			
存在问题	1、组件边压安装不到位, 2、组件边压块螺栓有松动, 不符合要求。			
整改要求	1、 按规范要求及时整改 2、 对所有螺栓禁锢自检			
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	殷贤伟	
整改情况	已整改 整改负责人: 殷贤伟 日期 2017.1.20			
复查意见	已整改 复查人: 段光林 日期 2017.1.21			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。