

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-009

施工单位	☐ 特变电工 ☒ 安庆横江集团	监理单位	正衡监理
检查时间	2017. 04. 10	检查地点	45#塔安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工人数13人, 现场负责人赵某某, 小雨天气, 施工难度增加, 采用机吊绞磨进行顶升及高空施工, 施工人员全部佩戴安全带。		
存在问题	由于小雨施工, 使架构构件上向存在泥土。		
整改要求	要求清理干净。		
检查人	王敬	施工项目部 签收人/日期	陈必松 2017. 4. 12
整改情况	已完成整改 整改负责人: 陈必松 日期 2017. 4. 12		
复查意见	符合 复查人: 王敬 日期 2017. 4. 12		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。