

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威怀宁渔光一体 20MWp 光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-003

施工单位	☐ 特变电工 ☒ 安庆横江集团	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.2.19 10:30 - 11:30	检查地点	如东 3 号井塔旁
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	①检查接地焊接情况, 良好, 防腐部分不合格 ②回填土未压实, 机械回填 ③部分施工人员未正确佩戴安全帽		
存在问题	①部分防腐不合格要求 ②回填土未压实 ③部分人未正确佩戴安全帽		
整改要求	①要求防腐未做好重新做 ②回填土压实 ③对未正确佩戴安全帽进行教育		
检查人	汪俊. 王强 孙文荣	施工项目部 签收人/日期	陈义松 2017.2.19
整改情况	全部按要求整改 整改负责人: 陈义松 日期 2017.2.19		
复查意见	符合要求, 整改到位 复查人: 汪俊 日期 2017.2.19		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。