

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-004

施工单位	☒ 特变电工 ☐ 安庆横江集团	监理单位	正衡监理
检查时间	9:00 - 10:50	检查地点	方家湖水域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	①现场打桩完成 90%, 对桩施工质量检查 ②抽查桩顶标高、桩身垂直度、桩轴线情况		
存在问题	①桩身垂直度误差		
整改要求	对不合格桩进行校正, 校正后仍不合格进行拔除重打处理		
检查人	王建军、石磊	施工项目部 签收人/日期	张磊 2017.2.26
整改情况	整改到位 整改负责人: 张磊 日期 2017.2.26		
复查意见	整改后合格。 复查人: 王磊 日期 2017.2.26		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。