

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWIN-ZHJL-007

施工单位	☐ 特变电工 ☐ 安庆横江集团	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.3.25, 9:10 - 9:50	检查地点	7#光伏区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工处有光伏板安装, 施工人数6人, 施工作业人员全部佩戴安全带及安全服, 上部作业3人, 下部作业3人。		
存在问题	施工人员在作业时将光伏板面与作业支架相碰, 易造成光伏面损坏, 或造成作业人员伤害, 为早日全面投产发电造成影响。		
整改要求	要求施工人员在搬运过程中, 应将板面与托架相同。		
检查人	王敬	施工项目部 签收人/日期	何江 2017.3.25
整改情况	现场已通知施工人员, 已改进施工方法, 且通知施工单位项目部。 整改负责人: 王敬 日期 2017.3.26		
复查意见	已按要求整改 复查人: 王敬 日期 2017.3.26		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。