

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-008

施工单位	☒ 特变电工 ☐ 安庆横江集团	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.4.3	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主变电器安装已就位, 隔离开关刀闸安装中, 软导线由刀闸至变压器安装, 刀闸两侧拉接地扁钢已安装完成。		
存在问题	刀闸两侧拉接地扁钢处地面垂直度偏差过大, 需整改。		
整改要求	刀闸两侧拉接地扁钢垂直度需整改。(已整改)		
检查人	王敬	施工项目部 签收人/日期	何记 2017.4.3
整改情况	整改完成 整改负责人: 何记 日期 2017.4.3		
复查意见	已完成整改 复查人: 王敬 日期 2017.4.3		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。