

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电

编号: TWHN-ZHJL-011

施工单位	特变电工新能源股份有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2017. 4. 17		检查地点	升美站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	升美站围墙之柱及圈梁钢筋及绑扎, 模板及护笼等, 且应进行验收, 钢筋保护层应符合设计要求			
存在问题	钢筋保护层有3处不够, 模板支撑有2处不牢固。			
整改要求	要求钢筋保护层按设计处理, 模板支撑及加固			
检查人	王智文	施工项目部 签收人/日期	张勇 2017.04.17	
整改情况	已整改完成			
复查意见	整改负责人: 张勇 日期 2017.04.17 复查人: 王智文 日期 2017.4.17			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。