

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电

编号: TWHN-ZHJL-012

施工单位	安徽横江集团		监理单位	正阳监理
检查时间	2017. 4. 17.		检查地点	28# 基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	基础开挖完成, 排水, 清底, 钢筋绑扎, 地脚螺栓固定, 以施工过中安全帽佩带。			
存在问题	基础开挖深处同前又约升高了 30mm, 就进行清底, 地脚螺栓还要加固, 位置还要校正。			
整改要求	基础就清底升高部分, 地脚螺栓还要加固。			
检查人	王敬文	施工项目部 签收人/日期	陈必松 2017.04.17	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 陈必松 日期 2017.04.17			
复查意见	已按要求整改 合格 复查人: 王敬文 日期 2017.04.17			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。