

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电

编号: TWHN-ZHJL-014

施工单位	特变电工新能源股份有限公司		监理单位	飞箭监理
检查时间	2017.4.16		检查地点	齐安站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工班组3人对连接SVG机舱电缆头进行高压电缆头制作, 经验收合格, 将电缆头接。			
存在问题	电缆头制作完成后应进行防护处理, 防止其他作业施工损坏电缆头。			
整改要求	要求施工班组整改。			
检查人	王敬文	施工项目部 签收人/日期	张勇 2017.4.16	
整改情况	已按要求整改完成			
	整改负责人: 张勇 日期			
复查意见	验收合格			
	复查人: 王敬文 日期 2017.4.16			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。