

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电

编号: TWHN-ZHJL-015

施工单位	蚌埠市新能源股份有限公司		监理单位	正阳监理
检查时间	2017. 4. 17		检查地点	3#光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区进行支架组件及管桩施工, 对支架进行巡视检查时, 发现存在支架间距不均, 高低差较大, 檩条存在弯曲偏差过大, 水平偏差过大。			
存在问题	檩条存在弯曲偏差过大, 水平偏差过大。			
整改要求	要求施工班组在支架组件前整改完成			
检查人	王静	施工项目部 签收人/日期	张勇 2017.4.17	
整改情况	进行部分整改。			
	整改负责人: 张勇 日期 2017.4.17			
复查意见	要求对不合格部分全部整改完成			
	复查人: 王静 日期 2017.4.17			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。