

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目 编号: YWHN-ZHJL-016

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		监理单位	百利监理
检查时间	2017.4.20		检查地点	15号光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏板安装, 施工人数5人1组, 下面3人上面2人, 由下面人帮助上面的人将光伏板运至上面安装位置, 然后进行螺栓紧固件紧固			
存在问题	没有带更安装完的光伏板, 剩余在暂时船上, 易造成损坏。			
整改要求	要求当天运至并箱的光伏板件, 尽快安装完。			
检查人	王敬文 王建宇 赵文策		施工项目部 签收人/日期	张勇 2017.4.20
整改情况	已通知施工人员进行整改 整改负责人: 张勇 日期 2017.4.20			
复查意见	已按要求整改。 复查人: 王敬文 日期 4.20			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。