

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-017

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司			监理单位	正衡监理
检查时间	2017.4.26			检查地点	光伏区 6#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	钢平台护柱安装, 采用白钢管护柱, 钢平台是 Q235B 钢材, 钢柱与平台采用氩弧焊接, 护柱与平台采用氩弧焊接工艺, 外观焊接良好, 白钢与 Q235 能很好衔接。				
存在问题	钢平台护柱水平度存在偏差, 约 1 米有 1.5mm 偏差。				
整改要求	要求施工单位对存在之部分偏差超标之处进行整改。				
检查人	王敬、赵文荣、王建军		施工项目部 签收人/日期	张勇 2017.4.26	
整改情况	施工单位已按要求整改完成。张勇				
复查意见	整改完成。王敬				
			整改负责人: 王敬	日期 2017.4.27	
			复查人: 王敬	日期 2017.4.27	

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。