

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-018

施工单位	安庆横江集团有限责任公司		监理单位	弘程监理
检查时间	2017.4.28		检查地点	24#基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	24#基础进行模板支模, 前期对钢筋绑扎进行了验收, 但验收时不符合要求之部分进行了整改, 模板支模重量较大, 造成了长宽高尺寸, 模板支模牢固性, 钢筋保护层预留间隙。			
存在问题	经检查有3处钢筋保护层不够, 混凝土打完有可能存在露筋现象。			
整改要求	就将3处过窄处进行加宽处理, 防止露筋现象产生。			
检查人	王敬, 赵文梁, 王建军	施工项目部 签收人/日期	孔平 2017.4.28	
整改情况	已按不合格项进行整改。			
复查意见	已整改			
	整改负责人: 孔平		日期 2017.4.28	
	复查人: 王敬		日期 2017.4.28	

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。