

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-019

施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间			检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	并网箱施工完成, 国检材料验收合格, 国检施工队平度, 高低水平度存在微小偏差, 安装牢固, 附件验收合格.			
存在问题	在箱2施工过程中平度偏差过大, 经整改已整改.			
整改要求	要求对偏差过大处进行整改.			
检查人	王敬文, 赵文强, 王建军	施工项目部 签收人/日期	张勇 2017.4.29	
整改情况	已按要求整改, 验收合格 张勇 整改负责人: 王敬文 日期 2017.4.29			
复查意见	已整改 复查人: 王敬文 日期 2017.4.29			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。